

#### **ESPECIALIDADES PARA LA MADERA**

2 Productos de reparación, tintado y protección

S, Atelier®

# **FICHA TECNICA**

# PINTURA FOBOIS LOUIS XIII®

# **DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS**

La PINTURA FOBOIS LOUIS XIII<sup>®</sup> imita el aspecto y el tinte de la madera, pudiendo ver resultados con una sola capa (utilizando el PINCEL ESPECIAL FOBOIS). Muy resistente, se aplica perfectamente tanto en interior como en exterior. Listo para su empleo y de fácil aplicación, permite armonizar con una decoración natural, ya que no todos los soportes pueden soportar un tinte de madera o una lasure.

Acabado de madera muy resistente para todos los soportes que no pueden tintarse con el TINTE EBANISTERIA LOUIS  ${\sf XIII}^{\otimes}$  o la lasure.

Monocapa, de fácil aplicación. Seca al tacto en 2 horas, secado total en 4 días.

PODER CUBRIENTE:  $500 \text{ ml.} = \pm 5 \text{ m}^2 \text{ por capa, en condiciones normales de aplicación y según la porosidad de la madera.}$ 

#### **UTILIZACIÓN**

Se puede realizar un acabado "madera" sobre: pintura, plástico, metales, aglomerado, cemento, yeso, madera, pladur, placados, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

Superficies porosas: aplicar una capa de imprimación adaptada al soporte.

Superficies brillantes o satinadas: lavar o lijar con papel de vidrio para eliminar la capa brillante.

Superficies metálicas: desengrasar (tratar con el DESOXIDANTE METALES FERROSOS LOUIS XIII <sup>®</sup> si estuviera oxidado).

Superficies de cemento: imprimación especial cemento.

PVC-Aluminio-Galvanizados: aplicar una capa de imprimación especial previa.

La PINTURA FOBOIS LOUIS XIII<sup>®</sup> está lista para su uso: no diluir nunca. Remover bien la pintura. Con un pincel plano y suave (40 a 80mm), aplicar generosamente la PINTURA FOBOIS, para cubrir el fondo en una capa. Esta operación debe ser rápida, finalizando en el sentido perpendicular al que se va a realizar las venas, para permitir aplicar las "vetas" con más facilidad.

"Vetas de la madera": mojar el PINCEL ESPECIAL FOBOIS en la pintura, quitar el exceso y dejar deslizar sobre la superficie y sin apoyar, en el sentido de las vetas deseadas. Si la pasada es intensa, el veteado será más pronunciado. Dispone de 10 a 15 minutos para hacer el efecto veteado. Si la pintura seca muy deprisa, retirarla con una rasqueta. Posteriormente, es necesario esperar 4 días para hacer los retoques o empezar de nuevo. Trabajar por paneles sucesivos y sin interrupción.

LIMPIEZA: white spirit (Aguarrás).

### **CONSEJOS**

Si la pintura seca muy rápido, retirarla con un cuchillo o esperar 4 días para empezar a hacer retoques.

## **PRESENTACION**

| CONTENIDO | Presentación del producto |                   |      |       | Condiciones de cartonaje |       |       |       |
|-----------|---------------------------|-------------------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|
|           | Tipo embalaje             | Dimensiones en mm |      |       | Nº unid Dimensiones en   |       | en mm |       |
|           |                           | Ancho             | Alto | Fondo | por caja                 | Ancho | Alto  | Fondo |
| 500 ml    | Bidón metálico            | 100               | 110  | 100   | 3                        | 125   | 130   | 37    |

#### **OTROS DATOS**

| THOODAIGO |               |               |  |  |  |  |
|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|
|           | CODIGO        | 3494          |  |  |  |  |
|           | CONTENIDO     | 500 ml        |  |  |  |  |
|           | TINTES        | CODIGOS EAN   |  |  |  |  |
|           | CAOBA         | 3324013494098 |  |  |  |  |
|           | ROBLE MEDIO   | 3324013494333 |  |  |  |  |
|           | ROBLE CLARO   | 3324013494340 |  |  |  |  |
|           | CEREZO        | 3324013494371 |  |  |  |  |
|           | ROBLE RUSTICO | 3324013494395 |  |  |  |  |



